

## ごみ処理施設関連 工事実績（設備別）



### 1. 受入供給設備＜平成27年度・平成28年度＞

件名	所在地	契約年月
2号ごみクレーン緊急修繕	埼玉県	平成29年2月
ごみクレーン操作室窓洗浄装置撤去修繕	群馬県	平成28年10月
2号ごみクレーンケーブル巻上げ部品交換修繕	埼玉県	平成28年9月
可燃性粗大ごみ破砕機送り箱修繕	埼玉県	平成28年9月
1号ごみクレーン油圧ユニットモーター交換修繕	埼玉県	平成28年8月
2号ごみクレーンケーブルリール部品交換修繕	埼玉県	平成28年8月
1・2号ごみクレーンワイヤーほか交換修繕	埼玉県	平成28年8月
1・2号炉供給装置ケーシング修繕	埼玉県	平成28年7月
可燃性粗大ごみ切断機修繕工事	埼玉県	平成28年6月
可燃性粗大ごみ切断機補修工事	栃木県	平成28年5月
ごみピット内鉄板撤去修繕	埼玉県	平成28年4月
ごみクレーンカップリング他修繕	群馬県	平成28年3月
可燃性粗大ごみ切断機整備工事	埼玉県	平成28年3月
破砕機自動給油装置交換修繕	長野県	平成28年3月
監視用カメラ修繕	群馬県	平成28年3月
1号ごみクレーン格納台座修繕	埼玉県	平成28年2月
プラットフォーム排水ポンプ修繕	埼玉県	平成28年1月
No.3ごみ投入扉修繕工事	長野県	平成27年11月
ごみクレーンバケット修繕	埼玉県	平成27年11月
大利根クリーンセンターごみクレーン緊急修繕	埼玉県	平成27年10月
ごみピットシュート部補修	埼玉県	平成27年10月
1号ごみクレーン巻上ワイヤ交換修繕	埼玉県	平成27年10月
ごみクレーン巻上マグネット交換修繕	群馬県	平成27年9月
2号ごみクレーン走行給電ケーブルハンガー交換修繕	埼玉県	平成27年9月
1号ごみクレーン油圧シリンダーパッキン等交換修繕	埼玉県	平成27年9月
2号ごみクレーン走行車輪交換修繕	埼玉県	平成27年9月
1号ごみクレーン走行給電ケーブル緊急修繕	埼玉県	平成27年9月
可燃性粗大ごみ切断機修繕工事	埼玉県	平成27年7月
可燃性粗大ごみ切断機油圧配管緊急修繕	埼玉県	平成27年6月
ごみ処理施設 可燃性粗大ごみ破砕機補修工事	茨城県	平成27年6月
可燃性粗大ごみ切断機プッシャー修理	埼玉県	平成27年5月

## ごみ処理施設関連 工事実績（設備別）



### 2. 燃焼設備＜平成27年度・平成28年度＞

件名	所在地	契約年月
平成28年度2号炉再燃室補修整備	長野県	平成29年1月
2号再燃バーナ部ケーシング当板修繕	群馬県	平成28年12月
焼却炉補修工事(1・2号)	群馬県	平成28年9月
油圧ユニット用油圧ホース交換修繕	埼玉県	平成28年9月
1号炉ガス冷却室西壁耐火物補修工事	長野県	平成28年7月
油圧設備修繕	群馬県	平成28年7月
平成28年度葛尾組合2号炉焼却施設補修工事	長野県	平成28年6月
2号供給プッシャー緊急修繕	群馬県	平成28年6月
平成28年度焼却施設1号炉焼却施設補修工事	長野県	平成28年5月
平成28年度焼却施設2号炉築炉点検補修整備	長野県	平成28年4月
油圧ユニットポンプ交換修繕	埼玉県	平成28年4月
2号焼却炉耐火物補修修繕	長野県	平成28年3月
平成27年度2号炉再燃バーナ側側壁築炉緊急補修整備	栃木県	平成28年1月
油圧ユニットチェック弁交換修繕	長野県	平成28年1月
1号炉乾燥段段差壁耐火物緊急修繕・1号炉内側壁耐火物緊急修繕	長野県	平成28年1月
2号炉耐火物補修工事	長野県	平成27年11月
焼却炉補修工事(1・2号)	群馬県	平成27年11月
2号投入ホッパーケーシング修繕	埼玉県	平成27年11月
2号炉耐火物緊急補修工事	長野県	平成27年6月
平成27年度 ごみ焼却施設乾燥・燃焼ストーカ及び築炉補修整備	栃木県	平成27年6月
ごみ焼却炉(1号炉)耐火物・先端火格子修繕	埼玉県	平成27年6月
1号後燃焼段火格子交換工事	群馬県	平成27年6月
平成27年度葛尾組合1号炉焼却設備補修工事	長野県	平成27年5月
平成27年度葛尾組合2号炉焼却施設補修工事	長野県	平成27年4月
1号助燃バーナー修繕	埼玉県	平成27年4月
1号灰押出機本体交換工事	群馬県	平成27年4月















## ごみ処理施設関連 工事实績（設備別）



### 9. 灰出設備＜平成27年度・平成28年度＞

件名	所在地	契約年月
ダスト定量供給装置緊急修繕	群馬県	平成28年12月
飛灰集合コンベヤ減速機交換修繕	長野県	平成28年12月
灰クレーンバケット点検整備修繕	埼玉県	平成28年12月
飛灰貯留槽エアレーション配管部分交換	群馬県	平成28年10月
2号炉ガス冷却室下コンベヤプレートゴム交換修繕	長野県	平成28年9月
No.1集合灰コンベヤ補修	埼玉県	平成28年9月
飛灰貯留槽バグフィルター配管修繕	埼玉県	平成28年8月
2号No.1ダスト搬出装置上バンド部交換修繕	埼玉県	平成28年6月
平成28年度スト-カ落下灰コンベヤガイドレール取替修繕工事	長野県	平成28年6月
第2ガス冷却塔スクルーコンベア交換修繕	群馬県	平成28年5月
No.1. No.2灰出しフライトコンベヤ交換工事	長野県	平成28年4月
平成28年度1号炉ガス冷却下コンベヤ改修工事	長野県	平成28年4月
固化棟空気配管修繕	長野県	平成28年4月
平成27年度混練機点検補修整備	栃木県	平成28年2月
焼却施設混練成形機分解工事	埼玉県	平成28年2月
灰シュート用ダブルフラップダンパ修理	埼玉県	平成28年2月
加湿器ベルトコンベア修繕	埼玉県	平成27年11月
ダスト定量供給装置緊急修繕	群馬県	平成27年9月
平成27年度No.1灰出しフライトコンベヤ交換工事	長野県	平成27年8月
灰バンカ修繕	群馬県	平成27年8月
混練機パドル肉盛り及びグランドパッキン交換修繕	群馬県	平成27年7月
平成27年度2号炉ガス冷却下コンベヤ改修工事	長野県	平成27年5月
ダスト加湿器ロッドピン交換修繕	長野県	平成27年5月
1・2号バグフィルタースクレーパコンベア修繕	群馬県	平成27年5月
ダスト定量供給装置修繕	群馬県	平成27年5月
湿式コンベア浮遊物搔寄機修繕	埼玉県	平成27年4月









