



















## ごみ処理施設関連 工事実績（設備別）



### 9. 灰出設備＜平成29年度・平成30年度＞

件名	所在地	契約年月
2号No.1コンベアチェーン交換修繕	群馬県	平成30年11月
平成30年度ばいじん用混練機緊急補修整備	長野県	平成30年10月
飛灰コンベア等取替修繕工事	長野県	平成30年10月
キレート注入ポンプ交換修繕	静岡県	平成30年9月
No.7ダストコンベア修繕	群馬県	平成30年9月
混練機整備	埼玉県	平成30年8月
2号ダストコンベア工事	埼玉県	平成30年7月
灰搬出装置補修工事	群馬県	平成30年7月
平成30年度飛灰養生コンベアベルト取付修繕工事	長野県	平成30年6月
薬注装置配管修繕	埼玉県	平成30年6月
No.1焼却集じん灰集合コンベヤ噛み込み修繕	愛知県	平成30年3月
ダスト定量供給装置緊急修繕	群馬県	平成30年3月
ダスト定量供給装置緊急修繕	群馬県	平成30年3月
2号炉下コンベア修繕	埼玉県	平成30年2月
1号ホッパーダンパー脱落部緊急修繕	埼玉県	平成30年2月
No.2灰出しフライトコンベヤ交換工事	長野県	平成30年2月
焼却施設混練成形機分解保守点検工事	埼玉県	平成30年2月
灰出しコンベア修繕	群馬県	平成30年2月
2号炉下コンベア減速機緊急修繕	埼玉県	平成30年1月
No.1灰出しフライトコンベヤスクレーパ交換及び給水管修繕	長野県	平成30年1月
1号炉ガス冷却室下コンベヤグレードゴム交換修繕	長野県	平成29年12月
炉下コンベア交換工事	群馬県	平成29年10月
1号No.1コンベアチェーン交換修繕	群馬県	平成29年10月
キレート注入処理改造工事重金属安定剤配管改造	茨城県	平成29年8月
2号灰押出機修繕	群馬県	平成29年7月
可燃ごみ処理施設加湿器ベルトコンベヤ修繕	埼玉県	平成29年5月
No.3ダストコンベア修繕	群馬県	平成29年4月
サクシオンホース吊架台取付工事	茨城県	平成29年4月
灰ピットポンプ吊架台交換工事	茨城県	平成29年4月









